

金华市全过程工程咨询与监理管理协会文件

金咨监协[2022] 19号

关于浙江宝晟建设项目管理有限公司 违反《行业自律公约》的通报

各会员单位：

2022年10月24日，协会会同市住建局暗访组对金东区的部分项目进行了随机抽查，发现由浙江宝晟建设项目管理有限公司（金东企业、双乙资质）监理的金华市东晟商品混凝土有限公司搅拌楼、1#车间、2#车间工程（建设规模19270.72平方，总造价1500万元）存在以下问题：

1. 施工现场所有监理人员均不在岗履职，现场未见监理项目部；
2. 工程已快结顶，现场未见任何监理资料；
3. 施工现场无防疫责任人和责任人员，无任何防疫措施；
4. 施工现场敞开式，未封闭管理；
5. 经系统查询，该监理单位只有一名国家注册监理工程师；金华市建筑市场监督管理系统中未查询到该单位的专业

监理工程师和监理员信息；

6. 现场部分施工人员未戴安全帽。

浙江宝晟建设项目管理有限公司违反了《金华市全过程工程咨询与监理管理协会监理行业自律公约》第八条、第十条和第十一条的规定，人员不在岗履职且未按规定配备相关监理人员，监理资料严重缺失，未履行监理方责任，构成行业违约。严重扰乱我市建筑市场秩序。

对于本次违约的浙江宝晟建设项目管理有限公司，协会予以书面警告，该项目列入协会日常行业自律重点监管，并书面上报金华市住房和城乡建设局。对本次抽查发现的其他问题，由金华市住房和城乡建设局另行处理。

行业自律需要所有监理单位的参与和维护。请各单位加强企业管理，完善企业内部自律机制，提升企业信誉，遵守《行业自律公约》，共享行业发展成果，共同创造公平竞争的市场环境。

金华市全过程工程咨询与监理管理协会

二〇二二年十月二十五日



抄送：金华市住房和城乡建设局

金华市全过程工程咨询与监理管理协会 2022年10月25日印发
